

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |  |                                |   |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                      | MUNICIPIO:                     | Guatemala   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa a EORM No. 610 Héctor Nuila Arreaga | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Lote 5 "A" Manzana 78, Cantón El Porvenir Canalitos zona 24 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-24-0014-42                                  | FECHA:                         | 02 de agosto de 2024  |



Foto 1: PISO Construcción de escenario en salón de usos múltiples



Foto 2: PISO Instalación de piso de granito .30x.30 en salón de usos múltiples




Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES  
Pintura en muros exteriores. Área patio atrás de aula



Foto 4: LOSA DE PATIO  
Fundición de planchas de concreto en patio de 10cms de espesor reforzada con electromalla



Foto 5: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO  
Sustitución de lámparas tipo led con dos tubos de 18 watts, cable no. 12, tubería y accesorios en pvc de 1/2 y accesorios de fijación.




Foto 6: Sustitución de interruptores dobles y accesorios de fijación


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
| <p><i>Floridama C. S.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


|                             |  |                                |   |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                      | MUNICIPIO:                     | Guatemala   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa a EORM No. 610 Héctor Nuila Arreaga | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Lote 5 "A" Manzana 78, Cantón El Porvenir Canalitos zona 24 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-24-0014-42                                  | FECHA:                         | 02 de agosto de 2024  |




**Foto 7:** Sustitución de tomacorrientes polarizados dobles. Incluye cable No. 12 tubería y accesorios de pvc de 3/4 y accesorios de fijación




**Foto 8:** Sustitución de acometida eléctrica, cambio de bases en caja socket, tablero rh, flipon principal de 2\*40amp, cable no. 6, tablero de 8 circuitos y 6 flipones.




**Foto 9:**



**Foto 10:**



**Foto 11.**



**foto 12:**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |  |
|--|--|
| <p><i>Floridalma C. G.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>  | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  |
|--|--|