

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 816 SECTOR I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN, SECTOR I,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-7874-43	FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto1: Techado en área de pilas con lámina de policarbonato.




Foto 2: Limpieza e impermeabilización de terrazas, de gradas de comunicación y segunda planta.




Foto 3: Retiro de ventanas de vidrio y paletas. Reemplazo por ventanas PVC, transparente y acústicas.




Foto 4: Colocación de piso antideslizante en el escenario del salón de usos múltiples de la escuela y construcción de gradas para acceso al escenario.




Foto 5: Interrupción de la corriente eléctrica, relleno de los agujeros donde hay tomacorrientes en el suelo y colocación de piso cerámico en los salones de cuarto primaria sección "A" y "B".






Foto 6: Limpieza de sistema de drenaje, remoción e instalación de sistema de paso (llave) e instalación hídrica en 8 lavamanos, en los servicios sanitarios y remoción, compra e instalación de 2 migitorio en los

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 816 SECTOR I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN, SECTOR I,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-7874-43	FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto7: Compra, reemplazo e instalación de sistema hídrico y eléctrico, de una bomba de un caballo de fuerza.



Foto 8: Compra de depósito de agua (2 tinacos) de 1100 litros e instalación hídrica y de regulación de líquidos.





Foto 9: Remoción de dos pilas, limpieza de drenajes, reparación de cajas de drenaje y llave de paso. Fundición de pileta para el lavado de utensilios de limpieza.






Foto 10: Pintura de las paredes de los pasillos de ambos niveles.





Pintura de muro: patio 1



pintura de muro: gradas de acceso al segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---