
CÓDIGO DEL

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA		MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No.855	11 50	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIÉNAGA GRANDE



01-03-1292-43



Foto1: ÁREA DE MODULO DE PUERTAS: Mantenimiento de 10 puertas,lijado y pintado a dos manos en ambas caras, puertas de 0.90 x



Foto 2: ÁREA DE MODULO DE VENTANAS: Sustitución de paletas de vidrios en salones de clases, 30 ventanas en total, se sustituirán accionamiento y empaques.






Foto 3: ÁREA DE VENTANAS Y VENTILACION :Laminas despegables para ventilación ,ventilación en 8 aulas.




Foto 4: ÁREA DE MODULO DE PINTURA:Pintura en muros interiores 1,200 m2 y pintura en aréas exteriores 800 m2, a dos manos previo a la pintura se deberá de limpiar toda la pintura existente e impureza.








Foto 5: ÁREA DE MODULO DE SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS:Sustitución de accesorios innodoro y reparación de un sanitario con fuga, respiraderos con tubo de PVC de 3 pulgadas.




Foto 6: ÁREA DE MODULO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: Sustitución de plafoneras por deterioro, sustitución de bombillas, sustitución de apagadores dobles por falso contacto y

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 855

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma entro Educativo