## Ministerio de Educación

CÓDIGO DEL

ESTABLECIMIENTO:

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO x	DURANTE	POSTERIOR		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	JATEMALA		SAN JOSE PINULA		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL SOCORRO		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOCORRO, SAN JOSE PINULA.		LA.

FECHA:





FOTO1: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (SUSTITUCION DE CANAL METALICO DE 44.00 MTS. CON 2SUJETADORES METALICOS EN AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADAS PLUVIALES 12.00 UNIDADES, Y REPARACIÓN DE BAJADA PLUVIAL DE PARED.

01-03-6060-43



27/09/2024

Foto 2: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (SUMINISTRO DE 3 MESAS DE CONCRETO DE(0.70X2.00X.80)(0.70X2.90X.80,INCLUYE 4 PUERTAS DE METAL DE0.50X0.70 CADA UNA)(0.70X1.20X0.80) FORRADO CON AZULEJO.



Foto 3: SERVICIOSANITARIO Y SUS ACCESORIOS (CAMBIO DE ACCESORIOS DE SANITARIOS)



Foto 3-1,3-2,3-3: Instalacion de sanitarios blancos, instalacion de agua y drenajes, reparacion de techo de lamina de sanitario, incluyecambio de laminatroquelada calibre 26. reforzamiento de base metalicalijado y pintura, mantenimiento de puertas cambio de lienzo a 3 de las 7 puertas.




Foto 4: INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA: SUMINISTRO EINSTALACION DE 2 TINAÇOS PARA AGUAÇON SU RESPECTIVATUBERIA PYC Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 TINAÇO Y/EXISTENTE EN LOS TRES DEPOSITOS INCLUYE ACCESOR



Foto 5: PISO (SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 METROS CUADRADOS DE PISO ANTIDESLIZANTE EN AREA DE CORREDOR PRINCIPAL Y SERVICIOS SANITARIOS Y COLOCACION DE 30 M2 DE AZULEJOEN AREA DE SERVICIO SANITARIOS INTERIOR Y EXTERIOR FRONTAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actorizar el número de hojas

Firma y sello del Residente de 1800

Firma y Selo Director Centro Educativo Público M



## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS PREVIO x	DURANTE	POSTERIOR			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE PINULA			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL SOCORRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOCORRO, SAN JOSE PINULA.			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-6060-43	FECHA:	27/09/2024			
Foto 6: MANTENIMIENTO REPARACION DE LIENZO DE	A PORTONES (MANTENIMIENTO DE PORTON PRINCIPAL DE 6 M2 CON LIENZO DEO 30 METROS, LIMPIEZA, LUADO Y PINTURA	Foto 7: VENTANAS:MA	ENTENIMIENTO A 52 A 52 MT2 DE BALCONES(Limpieza, lijado y pintura)			
Foto 8: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES (APLICACIÓN DE PINTURA DE 124 M2 EN MUROS EXTERIORES.		Foto 9: cerco o muro perimetral(suministro de muro perimetral de 1.80x4.30 metros para completar muro ya existente.				
Foto 5:	all CIE	Foto 6:				
Observación: Si es necesario se pueden agregar fondadicionales Vacibalizar el número de hojas.						
Contain	Firma y sello del Presidente de la Que	- Jun Fra	DIRECCION SILVA PUNCTURA Y Sello Director Centro Constituto Punctura Punctu			