



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA ALDEA SANTA RITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-7056-45	FECHA:	16/10/2024



Foto 1: IMPERMEALIZACIÓN DE LOSA (reparación y sustitución de mezlón existente por nuevo, 400.00 m2, más impermealización de losa)



Foto 2: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (Reparación de bajadas pluviales existentes, se perforará losa del segundo nivel y paredes para colocar nuevas).



Foto 3: REPARACION DE RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE (Instalación de acometida domiciliar de agua potable, hasta el segundo nivel). ROTOPLAS 1,700L



Foto 4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR (Pintura de paredes interiores y exteriores para un total de 1,300 m2).



Foto 5: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA (Construcción de gabinete de concreto, que en total suman 14.00 m2, colocación de 5 puertas de metal)



Foto 6: FOTOS EXTRAS DE LAS PAREDES Y TECHOS ACTUALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPF	 CONSEJO EDUCATIVO INEB TELESECUNDARIA ALDEA SANTA RITA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES
--	--	---	---