

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCIÓN PINULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-7603-45	FECHA:	1/03/2024




Foto 1: Imagen que muestra el estado actual del muro de fachada principal el centro educativo.




Foto 2: Imagen que muestra el estado actual del muro de fachada principal el centro educativo.




Foto 3: Imagen que muestra el estado actual de las puertas de los servicios sanitarios.




Foto 4: Imagen que muestra el estado actual del mingitorio de concreto y lavamanos de los servicios sanitarios.




Foto 5: Imagen que muestra el área donde se realizará demolición de base de concreto en pasillo de sanitarios





Foto 6: Imagen que muestra el estado actual de lavamanos de concreto y pila del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familiares		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---