

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Luis, Sector Puerta Negra.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-9223-43	FECHA:	21/03/2024




Foto1: Sustitución de azulejo de estufa rural




Foto 2: Sustitución de cielo falso que se desprendió del techo.




Foto 3: Instalación de balcones de metal, para proteger los vidrios de las ventanas.




Foto 4: Instalación y sustitución de focos ahorrativos en pasillos y salones de clase.



Foto 5: Pintura de muros, socialos, columnas y paredes de los sanitarios




Foto 6: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Luis, Sector Puerta Negra.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-9223-43	FECHA:	21/03/2024




Foto 1: Cambio de Chapas que no funciona y se traban.




Foto 2: Sustitución de vidrios y mantenimiento de estructuras metalicas de ventanas.




Foto 3: Reparación y sustitución de puerta del deposito de basura




Foto 4: Mantenimiento de nivelación de portón principal y chapa.




Foto 5: Sustitución de inodoros quebrados y algunos tapados





Foto 6: Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Luis, Sector Puerta Negra.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-9223-43	FECHA:	21/03/2024




Foto 1: Miguitorio con filtración y fuga de agua en la pared y al mismo tiempo tapado. La misma pared necesita reparación de fisuras por fugas, repello y cernido.




Foto 2: Sustitución de pila, por pila de 2 o 3 lavaderos aereos.



Foto 3: Reparación del drenaje de la cocina y cambio de azulejo




Foto 4: Sustitución de tubería de agua potable e intalación de tomacorrientes electrico para purificador de agua.




Foto 5: Reparación de fisuras y grietas en columna de salón de clases.



Foto 6: Mantenimiento de estufa rural, levantamiento de muro de 1metro de alto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

