


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0006-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/07/2024
 <p>FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN AULAS</p>		 <p>FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN AULAS</p>	
 <p>FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN PATIO</p>		 <p>FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN PATIO</p>	
 <p>FOTO 5: PENDIENTE EL MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE CHAPAS EN PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS</p>		 <p>FOTO 6: PENDIENTE REMOZAMIENTO EN ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS</p>	

Mauricio J. López Cofre
Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANGOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

ANDREA BETHANGOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC

Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma