



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Pueblo Nuevo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0088-43	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto 1 : se muestra fotografía del techado del patio central el cual necesita ser sustituido. Pues sus soportes son de madera y vara de bambú la cual ya esta deriorada.



Foto 2: Techado del patio central el cual necesita ser sustituido, pues representa un peligro para los estudiantes.



Foto 3; se muestra el muro al cual se le colocara malla y razor. Se muestran padres de familia ayudando a tomar las medidas del muro.



Foto: 4 se muestra otra parte del muro al cual se le colocará malla y tubo galvanizado desde la parte de abajo, para poder ampliar la altura del mismo, para seguridad del establecimiento.



Foto 5: vista de afuera del lugar en el que estaba la bomba , lugar en el cual se colocará una nueva puerta reforzada con reja y chapa. Se muestra a la presidenta de la OPF, técnico , docentes y directora.



Foto 6: se muestra uno de los depositos de los sanitarios el cual necesita sustitución de accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cristina Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Pueblo Nuevo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0088-43	FECHA:	01 de marzo de 2024





Foto 7 : se muestra la puerta que se debe sustituir en los baños.



Foto 8: se muestra el lugar en el cual se colocara la nueva bomba de agua.



Foto:9 se muestra el porton que se sustituiria debido a que presenta daños en su estructura.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cristina Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo PNP

