

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | Palencia |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Canton Pueblo Nuevo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-05-0088-43 | FECHA: | 28 de junio de 2024 |



Fotografía :1 se muestran los avances del techado del patio central, colocando nuevas bases de soporte de metal.



Foto:2 se muestra el refuerzo de la puerta donde se encuentra la bomba, esta esta siendo reforzada para colocarle nuevos candados, pasadores , también volviendo su reja mas resistente .



Foto:3 se muestra al plomero encargado de sustituir los accesorios en los tanques de los sanitarios .



Foto:4 se muestran os vances en la colocación de tubo galvanizado en el refuerzo del muro perimetral.



Foto :5 se muestra la colocación de la nueva bomba Centrífuga .



Foto:6 colocación de nueva tubería para el sistema de agua potable que proviene de la bomba de agua y abastece a toda la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas

Cristina Díaz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativa Pública

