

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Pueblo Nuevo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0088-43	FECHA:	19 DE JULIO DE 2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL Y LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 2: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL CON TUBO HG Y MALLA POR SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTOS



FOTO 3: INSTALACIÓN DE DOS SANITARIOS TIPO BABY EN SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE INGRESO FINALIZADA



FOTO 5: INSTALACIÓN DE RAZON EN LA PARTE FRONTAL DEL ESTABLECIMIENTO



FOTO 6: INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL EN SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carsting Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Pueblo Nuevo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0088-43	FECHA:	19 DE JULIO DE 2024



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 1HP



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL EN ÁREA DE BOMBA



FOTO 9: TRABAJO EXTRA DE CAMBIO DE ALTURA EN DOS LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leusting Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

