

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB, TELESECUNDARIA LO DE SILVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LO DE SILVA, PALENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0105-0125-45	FECHA:	GUATEMALA, 24 DE MAYO 2024.



Foto1: sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en techo del baño.



Foto 2: sustitución de puertas 3 aulas y 2 puertas de sanitarios incluye sobremarcos, y chapas yale.



Foto 3: Intalación de piso antideslizante en 3 aulas.



Foto 4: pintura interiores y exteriores



Foto 5: Sustitución de lamparas tipo LED, incluye lamparas rectangulaes, plafonera y revisión de todo el sistema eléctrico.



Foto 6: Colocación de maya para proteger puertas y pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*Flora del Rosario Pérez*

Firma y sello del Presidente de la ORP

Organización de Padres de Familia

de Silva, Palencia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

