



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | PALENCIA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB, TELESECUNDARIA LO DE SILVA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LO DE SILVA, PALENCIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 0105-0125-45 | FECHA: | GUATEMALA, 15 DE JUNIO 2024. |



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en techo del baño.



Foto 2: sustitución de puertas 3 aulas y 2 puertas de sanitarios incluye sobremarcos, y chapas yale.



Foto 3: Intalación de piso antideslizante en 3 aulas.



Foto 4: pintura interiores y exteriores



Foto 5: Sustitución de lamparas tipo LED, incluye lamparas rectangulaes, plafonera y revisión de todo el sistema eléctrico.



Foto 6: Intalación de maya para proteger puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Flora del Rosario
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

