

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No.781	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Manzanote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1331-43	FECHA:	09 de agosto de 2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada y sustitución de capote, ya que la lámina y capote están deteriorados.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal. La estructura de metal de 3 aulas necesitan el mantenimiento necesario, ya que les falta color y están oxidadas.



Foto 3: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso. El portón está deteriorado, ya que solo tiene base de metal y la lámina que lo cubre está deteriorada.



Foto 4: Sustitución de ventanas de metal por PVC corredizas. Las ventanas están deterioradas y nose tiene mucha ventilación.



Foto 5: Instalación de balcones de metal. Los balcones existentes están muy grandes y están deteriorados, por lo que se necesita que los balcones esten a la medida de cada ventana.



Foto 6: Sustitución de piso por piso cerámico. El piso está muy deteriorado, ya sin color.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. (Escribir el número de hojas).

Veronica Girón R.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

