

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 1210	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tecomates
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1354-43	FECHA:	1/03/2024



Foto 1: Mantenimiento al porton de pintura y reparación de unas partes del mismo




Foto 2: se le colocara algunos pines ya que se corre de su lugar



Foto 3:



Foto 4: Arreglo de la losa de patio del area de juego de los alumnos



Foto 5: La losa se encuentra en mal estado



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la **COMUNIDAD EDUCATIVA** Aldea Los Tecomates, Palencia Guatemala

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 1210	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tecomates
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1354-43	FECHA:	1/03/2024



Foto 1: La cocina necesita de una ventana tipo caceta del lado izquierdo para servir de ese lado los alimentos a los alumnos y un balcon en la otra parte para ventilación al momento de cocinar y los alumnos no pasen el



Foto 2: Se tuvo la visita del T.S.A Erick Pérez para verificar el lugar donde se realizaran los trabajos



Foto 3: La cocina tambien necesita de una puerta para poder res guardar ollas , leña u otras cosas



Foto 4: Tambien se realizara aplicacion de pintura en el modulo 2



Foto 5: Aplicación de pintura en modulo 1




Foto 6: Aplicación de pintura en el modulo 3 area de la cocina


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPR  
Escuela Oficial Rural Mixta No. 1210  
Aldea Los Tecomates  
Palencia Guatemala


*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCIÓN  
ALDEA LOS TECOMATES  
PALENCIA GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 1210	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tecomates
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1354-43	FECHA:	1/03/2024



Cambio de ventanales de metal por ventanas de Pvc para mayor iluminación y ventilación dentro de las aulas



cambio de ventanales interior y exteriores de las aulas



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5: Se necesita una puerta de reja en esa área ya que se contiene mobiliario que ya no se utiliza y los alumnos tienden a meterse a jugar y corren peligro por algún bicho que les pique o se les venga encima



Foto 6: En el lado del salón 9 se necesita una puerta sera una de reja ya que de ese lado se guarda algunos materiales, leña u otros ya que a los alumnos les gusta jugar de ese lado pero esta el peligro del muro de

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

