



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1:
Versión

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. No. 771 J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Marillanos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1355-43	FECHA:	1/03/2024



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 prepintada R/B en 1 aula virtual



Foto 2: Pintura de techo exterior de 6 aulas, dirección y biblioteca, cocina. Incluye sellado de tornillos, limpieza y pintura de estructura metálica.




Foto 3: Pintura de techo exterior de 6 aulas, dirección y biblioteca, cocina. Incluye sellado de tornillos, limpieza y pintura de estructura metálica.



Foto 4: Pintura de techo exterior de 6 aulas, dirección y biblioteca, cocina. Incluye sellado de tornillos, limpieza y pintura de estructura metálica.




Foto 5: Mantenimiento de puertas, incluye lijado y pintura de 7 puertas de metal.




Foto 6: Lijado, pintura y nivelación de visagras de 6 puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. No. 771 J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Marillanos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1355-43	FECHA:	1/03/2024



Foto 1: Complementación y mantenimiento de canales de agua pluvial, incluye soportes metálicos y bajadas de agua con tubos pvc de 4 pulgadas.



Foto 2: Complementación y mantenimiento de canales de agua pluvial, incluye soportes metálicos y bajadas de agua con tubos pvc de 4 pulgadas.



Foto 3: Pintura exterior e interior de paredes de toda la escuela



Foto 4: Mantenimiento de portón principal, incluye apertura de puerta peatonal integrada al portón, sustitución de marco, chapa y visagras, lijado y pintura.



Foto 5: Lijado, pintura y reparación de parte inferior de de las 6 puertas del sanitario.



Foto 6: Lijado, pintura y reparación de parte inferior de de las 6 puertas del sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

