

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: **GUATEMALA** MUNICIPIO: PALENCIA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: NOMBRE DEL EORM LLANOS DE AZACUALPILLA JM. LOTE 1 MANZANA35 ALDEA LOMAS DE AZACUALPILLA ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 01 de marzo 2024 **ESTABLECIMIENTO**



Foto1: se trabajara matenimientp a ventanas y sustitución de vidrios



Foto 2: se realizara sustitución de ventana y colocación de vidrios



Foto 3: se trabaja sustitucion de vidrios y mantenimiento de estructura de metal de ventana



Foto 4: se trabajara fabricación de ventana de metal



Foto 5: Aquí se se realizara sustitución de piso de torta por concreto



Foto 6: Parte dañada de pared de aula donde se realizara repello, sabietado y alisado para evitar filtración de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adjudente es de ligar de jungero de hojas.

CONSEJO

Firma y sello del Presidente de la SPERIO

UFirma y Sello Director Centro-Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	AS DETERMINADAS PREVIO x	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LLANOS DE AZACUALPILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 1 MANZANA 35 Aldea Lomas de Azacualpilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-7025-43	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto1: Se debe realizar repello,sabietado y alizado para evitar filtración de agua



Foto 2: reparacion de ventana y sustitución de vidrios.



Foto 3: fabricación de puerta



Foto 4: reparación de ventanas y sustitución de vidrios



Foto 5: reparación de ventanas y cambio de vidrios



Foto 6: reparación de ventana y sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas

Firma y sello del Pro

ero de hojas.