

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pito, aldea Pie del Cerro, Palencia.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-8134-43	FECHA:	11 de julio de 2024



Foto1: Cambio de techo que presenta deterioro.



Foto 2: Mantenimiento a puertas de metal.



Foto 3: Cambio de piso de concreto a piso de granito, para un ambiente mas adecuado.



Foto 4: Sustitución de inodoros, mantenimiento a puertas y sustitución de fosa séptica para el funcionamiento de los servicios sanitarios.



Foto 5: sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos en mal estado (uso de la cocina)



Foto 6: instalación de pila de cemento de 2 lavaderos (uso de sanitarios)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pito, aldea Pie del Cerro, Palencia.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-8134-43	FECHA:	11 de julio de 2024



Foto 7: sustitución de fosa séptica para el funcionamiento de los servicios sanitarios.




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

