

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA LOMAS DE AZACUALPILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana 35, Lote 22, Sector 2, Lomas de Azacualpilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 05 - 8335 - 45	FECHA:	19/06/2024




Foto 1: parte de atrás del instituto, paredes con mantenimiento, reparación de grietas con colocación de maya y aplicación de cernido gris.



Foto 2: Parte lateral de la salida de emergencia, mantenimiento de la pared grietada, y con humedad, colocación de maya y aplicación de cernido y griciado.




Foto 3: Parte lateral de la salida de emergencia, quitaron ventanas, balcones para darles el mantenimiento respectivo y colocación de vidrio enmayado en las ventanas, salon al aire libre.



Foto 4: Mantenimiento de herreria del salon N1. de ventanas, balcones y colocación de vidrio enmayado, y de paredes grietadas, con cernido y blanqueado.



Foto 5: Mantenimiento del salon No.2 de paredes con grietas, y mantenimiento de ventanas, barandales, vidrio con maya, y puerta con cambio de chapa.



Foto 6: Mantenimiento de ventanas, balcones puertas y colocación de vidrios con maya en las ventanas de 4 salones, y modificación de ventanas corredizas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---