

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | PALENCIA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL BEJUCALITO ,ALDEA PLAN GRANDE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-05-9795-43 | FECHA: | 05 DE AGOSTO DE 2024 |



Foto1: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: losa de patio (Reparación de plancha de concreto de patio)



Foto 4: estructura de techo , canales y agua pluvial



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico



Foto 6: Sustitución de ducto electrico más accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Choquín
Miriam Verónica Choquín Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF



Lilian Amparo Lima Ramírez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

