

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala     | MUNICIPIO:                     | San Pedro Ayampuc                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB SAN LUIS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia San Luis, San Pedro Ayampuc, Guatemala |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-07-0029-45 | FECHA:                         | 17/06/2024                                     |



Foto 1: limpieza en área de tinaco



Foto 2: sustitución de tuberías para llenado de tinaco



Foto 3: sustitución y colocación de base de metal para tinaco



Foto 4: balcones de metal primer nivel



Foto 5: balcones de metal segundo nivel



Foto 6: finalización de balcones de metal en salones de clase

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

