

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA RIO AZUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 13 MANZANA K COLONIA RIO AZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 07 7018 43	FECHA:	31 DE JULIO 2024



6.1 Sustitución de piso de concreto 10cm de grosor con electromaya.



10.6 Sustitución de inodoros a tipo baby.



14.13 Sustitución de llaves de chorro



18.1 Sustitución de de deposito de agua 1100 lts. Reinstalación de deposito a otra ubicación.



14.9 Sustitución de tubería principal. Para reinstalar pila de dos lavaderos y deposito de agua.



15.1 Reparación de muro perimetral de block. Sustituir el acual que es de maya metalica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

CONSEJO DE
PADRES DE FAMILIA

01 07 7018 43
SAN PEDRO AYAMPUC

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA RIO AZUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 13 MANZANA K COLONIA RIO AZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 07 7018 43	FECHA:	31 DE JULIO 2024



1.1 sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26. cambio de techo de galera de polleton.




2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal. Colocación de Costaneras de metal.



20.1 Sustitución de pila de cemento de dos lavadero.



18.2 Sustitución de de deposito de agua 1100 lts. Reinstalación de deposito a otra ubicación.



5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana. Ampliación de ventana y que abra tipo corrediza y sus vidrios.



5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana. Ampliación de ventana y que abra tipo corrediza y sus vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA RIO AZUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 13 MANZANA K COLONIA RIO AZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 07 7018 43	FECHA:	06 de agosto 2024



20.2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



4.1 Mantenimiento a estructura de Porton de ingreso. (lijado, cambio de tubo, cepillado)



10.8 Sustitución de Mingitorio. En ese lugar hay un lavamanos y se colocara un mingitorio.



10.5 Sustitución de lavamanos. Quitrlo donde esta y colocarlo en otro lugar.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la POPE




Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

