

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A. AVENIDA FINAL 12-21 ZONA 1 MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0072-45	FECHA:	7 DE MARZO DE 2024



Fotografía No. 1. Se han realizado mejoras en el Instituto, pero es muy preocupante, que está ubicado a la orilla de un barranco, esto evidencia la necesidad de reparar el muro de contención.



Foto No. 2. Aunadas ambas jornadas se han elaborado expedientes que se han entregado al MINEDUC ZONA 10, DEPARTAMENTAL, MUNICIPALIDAD DE MIXCO, pero no se han tenido resultados positivos para reparar y ampliar el muro.



Foto 3: Se necesita reforzar, reparar y continuar el muro de contención para evitar desastres.



**Muni Mixco**  
*¡trabajando por nuestra Ciudad!*

**PROYECTO: MURO DE CONTENCIÓN**  
DIRECCIÓN: 9ª AVENIDA FINAL 12-21 ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

No.	Material	Unidad	Cantidad
1	Material Selecto	m <sup>3</sup>	568.04
2	Piedra Sola	m <sup>3</sup>	267.77
3	Cemento 3*1*1 Resistencia mínima a la tensión 415 mPa Ø2.7mm	unidad	107
4	Cables Resistencia mínima a la tensión 415 mPa Colchón Reno Ø 2.4mm	unidad	5
5	Geomalla uniaxial ParaGrid Resistencia 206*6 kN	m <sup>2</sup>	316.14
6	Geotextil No tejido Matek No. 30.1 Gramaje 150 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	706.2
7	Alambre de amarre Ø2.3mm	lb	115
8	Tubo PVC de 80 PSI 6m Ø4"	unidad	3
9	Piedra 1"	m <sup>3</sup>	2

Foto 4: Se debe contar con el material que en estudio previo se le solicitó a la municipalidad listado de lo que se necesitaría, la falta de fondos es la dificultad para este proyecto.



Foto 5: Este año en SIRE se han inscrito 303 alumnos, en los próximos días estaremos inscribiendo a 80 alumnos más aproximadamente ya que, se sometieron a recuperación, solo contamos con 4 servicios sanitarios, se puede ampliar agregando otros dos servicios en esta área.



Foto 6: Se necesita remodelar el acceso al segundo nivel, cambiando las gradas que se encuentran detrás de esta pared y construir las pegadas a la pared lateral, esto facilitará la fluidez del alumnado, se necesita quitar los block de vidrio y colocar rejillas en la fila pegada al techo para lograr ventilación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  