

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 CALLE 4-40 ZONA 10 MIXCO COLONIA SAN JOSÉ LA COMUNID
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0074-45	FECHA:	24/09/2024



Foto1: 4 SALONES DE CLASE EN 2º NIVEL INEB J.V



Foto 2: Area de patio que necesita ser remodelada para evitar que se mojen los alumnos en tiempo de lluvia, y tambien es espacio adecuado para los actos cívicos, culturales y deportivos.



Foto 3: En ese vacio se colocaran las ventanas dos en cada salón




Foto 4: El clima (lluvia, aire, polvo y rayos del sol) afectan a los alumnos en sus actividades diarias, poe eso es necesario la colcación de ventanas.




Foto 5: Se cambiará esa puerta de lámina por una nueva de metal.



Foto 6: Esos son los sanitarios que se les va a colocar piso caramico, el sanitario ubicado a la derecha sera cambiado por uno nuevo, y el primero a mano izquierda se le colocará lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

