

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 CALLE 4-40 ZONA 10 MIXCO COLONIA SAN JOSÉ LA COMUNIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0074-45	FECHA:	28/11/2024



Foto1: 4 SALONES DE CLASE EN 2º NIVEL INEB J.V



Foto 2: Area de patio que se remodeló para evitar que se mojen los alumnos en tiempo de lluvia, y también es espacio adecuado para los actos cívicos, culturales y deportivos.




Foto 3: Así quedó la instalación de las ventanas en los dos salones



Foto 4: Así quedó la colocación de techo la que era necesario para cubrir de la lluvia aire y rayos del sol.



adelante y atrás

Foto 5: Se cambió una puerta de lámina por una nueva de metal. Se muestra en la evidencia ambos lados.





Foto 6: Esos son los sanitarios que se les colocó piso cerámico, el sanitario ubicado a la derecha fue cambiado por uno nuevo, y el primero a mano izquierda se le instaló lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formulario.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

