




**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ESCUELA OFICIAL DE PARAVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE BRAN II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	54 CALLE "A" 14-15 ZONA 6 COLONIA LO DE BRAN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0681-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/2024
 <p>Foto 1: En el establecimiento Educativo</p>		 <p>Foto 2: En el establecimiento Educativo</p>	
 <p>Foto 3: Instalación de piso ceramico y azulejo en baños</p>		 <p>Foto 4: Instalación de piso ceramico y sanitario</p>	
 <p>Foto 5: Lavamanos de concreto y azulejo</p>		 <p>Foto 6: Instalación de piso de concreto</p>	


 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 JUNTA ESCOLAR
 PRESIDENTE
 DE BRAN II ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA


Julio Enrique Rodriguez Peña
 Ingeniero Civil
 Firma, sello y No. Cotizado del Evaluador del Cuadro de Programa

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ESCUELA OFICIAL DE PARAVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE BRAN II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	54 CALLE "A" 14-15 ZONA 6 COLONIA LO DE BRAN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0681-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/2024
			
Foto 7: Instalación de canal troquelado		Foto 8: Instalación de ventanas tipo PVC	
			
Foto 9: Reparación de piso de concreto		Foto 10: Instalación de tablero de 8 flípones	
			
Foto 11: Reparación sistema eléctrico iluminación y fuerza		Foto 12: Losa en baños para colocar tinacos	

Julio Enrique Rodríguez Peña
Firma y sello del presidente de la Junta Escolar



ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
JUNTA ESCOLAR
PRESIDENTE
LO DE BRAN II ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA

Julio Enrique Rodríguez Peña
Firma, Sello No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694