

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM 'GERARDO GORDILLO BARRIOS'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. CALLE 5-94 ZONA 7 FINAL COLONIA BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1438-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/06/2024



Foto 7: Mantenimiento a puertas de baños.




Foto 8: Mantenimiento a puertas de baños + aplicación de pintura..



Foto 9: Trabajos de sustitución de la parte inferior en columnas dañadas.




Foto 10: Trabajos de sustitución de la parte inferior en columnas dañadas.




Foto 11: Fotografía en centro educativo.



Foto 12: Fotografía en centro educativo

salles
Anabeltamorales
Firma y sello del Presidente de la OPP

Cesar Rodolfo Rivas López
Evaluador de Campo
Código 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM 'GERARDO GORDILLO BARRIOS'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	4A. CALLE 5-94 ZONA 7 FINAL COLONIA BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1438-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	19/06/2024



Foto 1: Suministro e instalación de pila.



Foto 2: Aplicación de pintura en muros internos de cocina.



Foto 3: Mantenimiento a puerta de baño incluye Sustitución de 15 Cm en la parte inferior + lijado + pintura.



Foto 4: Mantenimiento a puertas de módulo de aulas + lijado + pintura.



Foto 5: Suministro e instalación de chorros.



Foto 6: Suministro e instalación de chorros

Salles
Anabella morales
Firma y sello del Presidente de la OPF



Cesar Roxolfo Lucas Lopez
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa