



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 84 REPUBLICA DE TURQUIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE 8-65 ZONA 6 DE MIXCO COLONIA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1549-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 1:  
REPARACIÓN AREA DE COCINA



Foto 2:  
REPARACIÓN PILA




Foto 3:  
MATERIAL, ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 4:  
TRABAJOS ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 5:  
TRABAJOS ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 6:  
VISITA AL CENTRO EDUCATIVO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. No84 Republica de Turquía J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 calle 6-65 zona 6 de Mixco, Colonia San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1549-43	FECHA:	12/10/2024




reparacio de tuveria



reparado para colocar timaco



reparar pitura



reparar pila



pitura



tuveria de agua potale

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público