REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación G u a 1 e m a 1 a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO: GUATEMALA MUNICIPIO: MIXCO

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: E.O.U.M.No.129 Milagro II J.V. DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Sección "T" lote 206 Colonia El Milagro Zona 6 de Mixco

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: FECHA: 7/03/2024



Foto1: Frente y entrada de la EOUM No.129 MILAGRO II J.V.




Foto 2: Ampliación de cocina ya que el espacio es muy pequeño y no permite la elaboración adecuada de los alimentos para nuestros estudaintes.



Foto 3:Instalacion de pila, mesa, piso, azulejos,drenaje, tuberia para agua potable para un espacio apropiado para la preparacion de aliemntos.



Foto 4: El escenario no cuenta con buen techo ya que las laminas que tiene son muy pequeñas y eso no ayuda el deslizamiento de agua por la lluvia.



Foto 5: Cernido y pintura de la parte del suelo del escenario y colocación de tubo en la parte de arriba para facilitar la colocacion de material.



Foto 6: Reparacion del sistema eléctrico, ya que nuestros salones no cuentan con energia lectrica y la poca instalación no se encuentra en buen estado, ni adecuadamente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el núpre o de hojasio

My Y Ry Z

Firma y sello del Presidente de la OPF

MILAGRO II

Col HA

MILAGRO II

JORNADA VESPERTINA

1

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.No.129 Milagro II J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sección "T" lote 206 Colonia El Milagro Zona 6 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1553-43	FECHA:	7/06/2024



Foto1: Tomacorrientes expuestos al agua




Foto 2: Cableado colgando en diferentes areas.



Foto 3:Focos mal instalados en los pasillos



Foto 4: Cableado fuera de su lugar.



Foto 5: Unión de cableado mal instalado



Foto 6:Aulas sin plafoneras y sin focos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizate número de

May Raza Firma y sello del Presidente de la OPF

MILAGRO II JORNADA VESPERTINA DIRECCIÓN

Firmaly Sello Director Centro Educativo Publico 3010. 2013 6. Mirco (4)