

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EQUIM NO. 114 MATEO FLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	40 AVENIDA "A" LOMAS DE COTIO ZONA 3 DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1561-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 1: MODULO 2, IMPERMEABILIZACION DE LOSA, AULA PREPARATORIA



Foto 2: MODULO 2, IMPERMEABILIZACION DE LOSA, AULA TERCERO



Foto 3: MODULO 2, IMPERMEABILIZACION DE LOSA, AULA DE SEGUNDO



Foto 4: MODULO 2 IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN PASILLO



Foto 5: MODULO 2, IMPERMEABILIZACION DE LOSA, AULA SEXTO



Foto 6: MODULO 2, IMPERMEABILIZACION DE LOSA, AULA DE DIRCCION J.V., BAÑO DE DOCENTES, COCINA DE LA TARDE Y BAÑO DE NIÑAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORF

SECCION DE PRES'DE FAMILIA
No. 114
MATEO FLORES
J.M.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
MIXCO