



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 829 "PROF. VICTOR NICOLAS AGUILAR VA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1AV. 38-55 Z10. COL. BARRIO SAN ANTONIO LA COMUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1572-43	FECHA:	22 DE ABRIL DE 2024



Foto 1: MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS




Foto 2: ÁREA DE INODOROS



Foto 3: ACCESO DE SERVICIO SANITARIO PARA NIÑAS



Foto 4: SERVICIO SANITARIO NIÑAS



Foto 5: PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS NIÑAS



Foto 6: AREA DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>	<b>HOJA 4/4</b>
-----------------------------	-----------------

DEPARTAMENTO: <b>GUATEMALA</b>	MUNICIPIO: <b>MIXCO</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: <b>EORM No. 829 "PROF. VICTOR NICOLAS AGUILAR VÁSQUEZ"</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: <b>1AV. 38-55 Z10. COL. BARRIO SAN ANTONIO LA COMUNIDAD</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: <b>01-08-1572-43</b>	FECHA DE LA INSPECCIÓN: <b>20 DE ABRIL DE 2024</b>



Foto 7: EL ESTADO DE LA BATERIA DE BAÑOS ACTUALMENTE ESTA DAÑADA POR LO QUE SE NECESITA REMOZAMIENTO TOTAL DEL ÁREA



Foto 8: SE QUITARA EL AZULEJO EXISTENTE PARA RESANAR PAREDES Y UNIFICAR CON EL NUEVO AZULEJO




Foto 9: COLOCACION DE NUEVOS SANITARIOS



Foto 10: COLOCACION DE PUERTAS



Foto 11: EL PISO ESTA DETERIORADO POR LO QUE SE COLOCARA PISO DE GRANITO



Foto 12: LA ESTRUCTURA METALICA Y LA LAMINA SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO CUAL SE CAMBIARÁ

\_\_\_\_\_  
Firma y sello del Presidente de la OPF

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa