

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENIDA 16-42, ZONA 6 COLONIA SAN JOSÉ LAS RO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1687-45	FECHA:	8/07/2024



Foto 1:
Reparación de piso cancha techada



Foto 2:
Reparación de piso cancha techada



Foto 3:
Reparación muro Perimetral



Foto 4:
Sustitución de lamina Salón Daniel Hernández



Foto 5:
Reparación de Cuneta de Salón manualidades



Foto 6:
Reparación de Cuneta de Salón manualidades

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público