

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROF. R	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 Ave. 16-42, Zona 6 de Mixco, San Jose las Rosas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1687-45	FECHA:	27/08/2024



Foto 1:  
*Reparación de piso curcha techada*



Foto 2:  
*Reparación Cunetas area salón de manualidades*



Foto 3:  
*Sustitución de lámina según Daniel Hernández*



Foto 4:  
*Sustitución lámina de curcha techada*




Foto 5:  
*Sustitución de muros de lámina por muros de block*



Foto 6:  
*Sustitución de vidrios enterrameña*

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

