

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB COLONIA CAROLINGIA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BOULEVARD EL CAMBIERO 27-33, COLONIA CAROLINGIA ZONA 6 CIUDAD DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1690-45	FECHA:	15 de Mayo 2024




Foto 1: IMAGEN QUE MUESTRA LADO DERECHO DE MÓDULO YA FINALIZADO.



Foto 2: IMAGEN QUE MUESTRA LA PARTE INTERNA DEL MÓDULO YA FINALIZADO.



Foto 3: IMAGEN QUE MUESTRA LA PARTE LATERAL ZQUIERDO DEL MÓDULO YA CON LAS ESTRCUTURAS METÁLICAS Y LAMINA TROQUELADA.




Foto 4: IMAGEN QUE MUESTRA LA REPOSICIÓN DEL CABLEADO DEL MÓDULO.




Foto 5: IMAGEN QUE MUESTRA LA PARTE FRONTAL DEL MÓDULO YA FINALIZADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
 LESBIA CHAMALÉ PÉREZ DE GARCÍA
 Firma y Sello Presidente Comité APF COLONIA CAROLINGIA

[Signature]
OSCAR ESTUARDO ORTIZ MELCHOR
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público