

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE Con Orientación Ocupacional Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 17.5 Aldea Lo de Coy Carretera Roosevelt
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1694-45	FECHA:	19 de julio de 2024



Foto1: Frente y entrada del Establecimiento INEBE Con Orientación Ocupacional Jornada Vespertina, pintura de las letras del nombre del establecimiento y logos de ambas jornadas.



Foto 2: Área de comercio, reparación de instalación eléctrica e implementación de nuevos tomacorrientes para ampliación del laboratorio de TACs.



Foto 3: Ampliación de mueble de metal para guardar computadoras que son utilizadas por los alumnos.



Foto 4: Reparación de mingitorio, tubería de agua potable, azulejo, puertas, cambio de lavamanos y pintura en servicio sanitario de alumnos.



Foto 5: Mejoramiento de sanitarios, tubería de agua potable, azulejo, puertas, cambio de lavamanos y pintura en servicio sanitario de alumnas.



Foto 6: Reparación de instalación eléctrica e implementación de lámparas LED en servicios sanitarios de los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el primero de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE Con Orientación Ocupacional Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 17.5 Aldea Lo de Coy Carretera Roosevelt
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1694-45	FECHA:	19 de julio de 2024



Foto 7: Cambio de sanitarios con su tanque en ambos servicios de alumnos.



Foto 8: Implementación de mesas de concreto en áreas verdes del establecimiento.



Foto 9: Reparación y pintura de mesas de concreto en área verde.



Foto 10: Pintura y reforzamiento de mesas de concreto.




Foto 11: Implementación de bancas de concreto en área verde.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 