



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM NO. 841 EL PARAISO I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 CALLE 10-42 ZONA 7 COLONIA EL PARAISO 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-2815-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/06/2024
			
Foto 1: Cambio de techo, retiro de láminas en mal estado.		Foto 2: Estructura de techo en proceso de limpieza.	
			
Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte para el techo, lijado + pintura.		Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte para el techo, lijado + pintura.	
			
Foto 5: Proceso de cambio de lámina para salónes.		Foto 6: Ubicación de láminas nuevas para la colocación de tornillos.	
			
			
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EOUM NO. 841 EL PARAISO I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	12 CALLE 10-42 ZONA 7 COLONIA EL PARAISO 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-2815-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	19/06/2024



Foto 7: Se puede apreciar el mantenimiento a la estructura de soporte y la colocación de las láminas nuevas.



Foto 8: Instalación de láminas troqueladas nuevas.



Foto 9: Colocación de Flashing para generar el sello en la junta de dilatación del módulo de gradas y el módulo de aulas, para evitar problemas de humedad.




Foto 10: Aplicación de pintura en área de oficina que presentaba problemas de humedad por la filtración en junta de dilatación.



Foto 11: Fotografía en el Establecimiento.



Foto 12: Fotografía en el Establecimiento.

X  JUNTA ESCOLAR  Firma y Sello del Presidente de la OPE

 Cesar Rodolfo Lucas López
 Arquitecto
 Colegiado 6346
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa