

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 34 "20 DE OCTUBRE" J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a Calle 0-144 Lomas de Portugal Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-4120-43	FECHA:	2/07/2024



Foto 1: Abertura de pared para instalación de puerta de ampliación de cocina de Escuela Oficial Urbana Mixta No. 34 "20 de Octubre" J.V.



Foto 2: Material de construcción para ampliación de cocina de Escuela Oficial Urbana Mixta "20 de Octubre" J.V.



Foto 3: Construcción de pared para ampliación de cocina de Escuela Oficial Urbana Mixta No. 34 "20 de Octubre" J.V.



Foto 4: Preparación de material para instalación de azulejo de ampliación de cocina de Escuela Oficial Urbana Mixta No. 34 "20 de Octubre" J.V.



Foto 5: Ampliación de bodega de Escuela Oficial Urbana Mixta No. 34 "20 de Octubre" J.V.



Foto 6: Mantenimiento de láminas tapando las goteras de Escuela Oficial Urbana Mixta No. 34 "20 de Octubre" J.V.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---