



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. No. 1495 J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era calle 7ma Manz. H Lote 55 Aldea San José Los Pinos Z
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6842-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Remozamiento de techo módulo #2



Foto 2: Colocación canales parte de atrás del módulo #2



Foto 3: Erosión de tierra



Foto 4: colapso de corriente de agua plubial



Foto 5: colocar canales parte de atrás del módulo #2



Foto 6: Alinear tierra, colocar torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Stefany Murga Rodríguez De Paz
Firma y sello del Presidente de la OPF



Sheeris Jamieth Patzán Escobar
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. No. 1495 J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Cile 7ma. AV. Manz. H Lote 55 Aldea San José los Pin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6862-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 7: Colocación de canales módulo #2



Foto 8: Cambio de lamina duralita.



Foto 9: Erosión de tierra, por no tener canales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Stefany Murga Rodríguez De Paz
Firma y sello del Presidente de la OPF



Sheela Judith Méndez Escobar
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

