



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Lo de Bran II, Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	54 Calle "A", 14-15 Aldea Lo de Bran II, Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-7131-43	FECHA:	6/03/2024



Foto1: Frente y entrada de la EORM Lo de Bran II, Jornada Matutina




Foto 2: Área de la escuela que necesita ampliación




Foto 3: Es un espacio desperdiciado que se necesita aprovechar para ampliar el salón de clases.



Foto 4: El sistema de iluminación





Foto 5: Gracias a que se cuenta con el espacio a un costado del aula, se puede ampliar el aula para que se cuente con más espacio para comodidad de los estudiantes.



Foto 6: El hacinamiento dentro del salón a lo largo de los años ha sido evidente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

