

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 1530	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-9472-42	FECHA:	Fecha: 19/06/2024



Foto 1: PREPARACION DE ESTRUCTURA PORTANTE



Foto 2: CAMBIO DE LAMINAS



Foto 3: REPARACION DE BASES



Foto 4: REPARACION DE BASES



Foto 5: COSTANERA PARA ESTRUCTURA PORTANTE



Foto 6: INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Estuardina mixt mixt
Firma y sello del Presidente de la ODF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro

