



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PFA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aidea lo de Ruiz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0031-45	FECHA:	06 de mayo de 2024



Foto No. 1 Corresponde a la Dirección en donde se le dará mantenimiento a dos puertas y 4 balcones



Foto No. 2 Corresponde a los balcones que se les dará mantenimiento en el módulo de Dirección.



Foto No. 3 Puerta que será sustituida por una nueva por su deterioro.



Foto No. 4 donde se sustituirá un muro de madera por uno de block en el área de Dirección y Bodega.



Foto No. 5 Ampliación de techo en el área de bodega con soporte de metal y gradas metálicas.



Foto No. 6 Reparación de un migitorio en servicio sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Guatemala	MUNICIPIO	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea lo de Ruiz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-0031-45	FECHA:	06 de mayo de 2024



Foto No. 7 Corresponde a vidrio que se va a sustituir en salón de clases.



Foto No. 8 Corresponde a vidrio a sustituir en un segundo salón de clases.



Foto No. 9 Módulo en donde se les dará servicio y mantenimiento a las puertas metálica.




Foto No. 10 Corresponde a un segundo módulo donde se cambiarán dos puertas y también mantenimiento a puertas metálicas.



Foto No. 11 Corresponde al salón donde se colocará cielo falso.



Foto No. 12 Ampliación de techo en área de bodega con soporte de metal y entrepiso de madera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

