

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Villas del Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0034-45	FECHA:	15/04/2024




Foto 1: AREA DEL PATIO QUE SE PINTARA




Foto 2: AREA DEL PATIO QUE SE PINTALA




Foto 3: AREA DEL PATIO QUE SE PINTARA




Foto 4: AREA DEL PATIO QUE SE PINTARA



Foto 5: Area del patio que se pintá




Foto 6: Area del patio que se pintá

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Villas del Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0034-45	FECHA:	15/04/2024



Foto1: Padres de familia en reunion bajo del sol



Foto 2: Area donde se realizan actividades bajo el sol




Foto 3: Area del patio tratando de cubrir con saram pero la mayoría bajo del sol



Foto 4: Area donde se estara la estructura metalica.




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF INEB TELESECUNDARIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Villas del Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0034-45	FECHA:	15/04/2024




Foto 1: Entrada de baños de señoritas del INEB Telesecundaria Villas del Quetzal



Foto 2: Area del baño que necesita dos labamanos y piso porcelanato. La pila ya no sirve.




Foto 3: Area del baño de señoritas donde se necesita piso porcelanato y un baño nuevo.




Foto 4: Area de baños de los jovenes que se necesita pila de un solo lavadero y un labamanos y piso de porcelanato.




Foto 5: Area del baño de jovenes que necesita piso porcelanato



Foto 6: Area de baño de los varones que necesita nueva laminas ya que cuando lleve se filtra el agua y nuevo sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Villas del Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0034-45	FECHA:	15/04/2024



Foto1: Pared de dirección que se pintará



Foto 2: Area del patio que se pintara



Foto 3: AREA DE DIRECCIÓN QUE SE PINTARA



Foto 4: Area de patio que se pintara



Foto 5: AREA DE TIENDA QUE SE PINTARA




Foto 6: AREA QUE SE PINTARA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Villas del Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0034-45	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: Salón de 1ero. B que se pintará



Foto 2: Área de salón de tercero A que se pintará




Foto 3: Área de Salón de 3ero. A que se pintará




Foto 4: Área de salón de 3ero. A que se pintará




Foto 5: Área de salón de 3ero. B que se pintará



Foto 6: Área de salón de 3ero. B que se pintará

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Villas del Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0034-45	FECHA:	15/04/2024



Foto1: AREA DEL PATIO QUE SE PINTARA




Foto 2: AREA DE AULA DE 1ERO BÁSICO




Foto 3: AREA DE AULA DE 1ERO BÁSICO QUE SE PINTARA



Foto 4: AREA DE AULA DE 1ERO BÁSICO QUE SE PINTARA




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

