

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3A. MZ. A LOTE 11 EL EDEN, CIUDAD QUETZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	23/02024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO Y LAVAMANOS EN EL AREA INFERIOR IZQUIERDA A LA PAR DEL SALÓN DE SEGUNDO B Y C




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO Y LAVAMANOS EN EL AREA INFERIOR, FRENTE AL SALÓN DE PRIMERO B.




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO EN EL AREA SUPERIOR, EN FRENTE DEL SALÓN DE PRIMERO B




Foto 4: REPARACIÓN DE BARANDA DE HIERRO QUE DA PARA EL SEGUNDO NIVEL, (ESTA PODRIDA)



Foto 5: REFORZAR BARANDA CON TUBOS DE HIERRO Y SOLDAR LA PARTE QUE HACE FALTA EN EL LADO DERECHO DEL SEGUNDO NIVEL, FRENTE AL SALÓN DE TERCERO B Y C.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE DOS PUERTAS DE SANITARIOS, DE MADERA POR METAL EN EL SEGUNDO PISO, FRENTE A PRIMERO B.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Martina Hernández*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3A, MZ. A LOTE 11 EL EDEN, CIUDAD QUETZÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	23/02024




Foto 7: PORTON PRINCIPAL, REPARAR UNA HOJA DEL PORTON QUE ESTA DESPRENDIDO Y PINTURA.



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL PRIMER PISO, FONDO DE LA COCINA.




Foto 9: SUSTITUCIÓN DE VENTANA COMPLETA CON MARCO, SALÓN DE DOCENTES A LA PAR DE DIRECCIÓN.




Foto 10: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS VARIOS SALONES




Foto 11: REPARACIÓN DE COCINA, CAMBIO DE PISO GRANITO POR CERÁMICO, REPELLO EN PAREDES, SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA), COLOCACIÓN DE AZULEJO EN PARED (ESTUFA), REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, REPARACIÓN CIELO FALSO, PINTURA.




Foto 12: SUSTITUCIÓN DE PILAS, UNA EN COCINA Y UNA EN PATIO PARA USO DE LOS ALUMNOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Caura Martina Hernández*  
Firma y Sello del Presidente de la OPF

**CONSEJO EDUCATIVO  
TELESECUNDARIA  
SAN JUANEROS**

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  
DIRECCIÓN  
TELESECUNDARIA  
SAN JUANEROS  
SAN JUAN SACATEPEQUEZ**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3A, MZ. A LOTE 11 EL EDEN, CIUDAD QUETZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	23/02024




Foto 13: MANTENIMIENTO DE 2 BALCONES EN SEGUNDO PISO EN EL GRADO DE SEGUNDO A




Foto 14: MANTENIMIENTO DE BARANDA DEL PATIO NUMERO DOS, QUE DA AL SALÓN DE SEGUNDO B Y C




Foto 15: MANTENIMIENTO DE CINCO BALCONES EN EL PRIMER NIVEL (2 EN PRIMERO C, 2 EN TERCERO A, 1 EN PRIMERO A. (TODOS CON LA MISMA MEDIDA)



Foto 16: MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS DE SANITARIOS DE PRIMER NIVEL, DIRECCIÓN Y SALÓN DE MAESTROS




Foto 17: PINTURA EN PUERTA DE DIRECCIÓN Y SALON DE MAESTROS




Foto 18: REPARACIÓN DE MARCO DE PUERTA DE TERCERO C Y PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Aura Martina Hernández*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3A, MZ. A LOTE 11 EL EDEN, CIUDAD QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	23/02024




Foto 19: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERA Y TOMACORRIENTE EN EL SALÓN DE SEGUNDO A




Foto 20: REPARACIÓN DE TIMBRE




Foto 21: REPARACIÓN DE CAJA DE FLIPONES




Foto 22: REPARACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE



Foto 23: Repello en una pared completa de la dirección





Foto 24: repello en dos paredes en salón de maestros primer piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Aura Martina Hernández*  
Firma y sello del Presidente del OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3A, MZ. A LOTE 11 EL EDEN, CIUDAD QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	23/02/2024




foto 25: Pintura en todo el edificio, primer y segundo piso



foto 26: Pintura en el frente del establecimiento y hacer logotipo




Foto 27: Pintura parte del segundo piso



Foto 28: Reparación de dos bajadas de agua pluvial en el primer piso.





Foto 29: Sustitución de 5 canales de metal en el segundo piso.



Foto 30: Sustitución de puerta de madera por metal, en dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Jana Martina Hernández*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3A, MZ. A LOTE 11 EL EDEN, CIUDAD QUETZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	23/02024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO Y LAVAMANOS EN EL AREA INFERIOR IZQUIERDA A LA PAR DEL SALÓN DE SEGUNDO B Y C




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO Y LAVAMANOS EN EL AREA INFERIOR, FRENTE AL SALÓN DE PRIMERO B.




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO EN EL AREA SUPERIOR, EN FRENTE DEL SALÓN DE PRIMERO B




Foto 4: REPARACIÓN DE BARANDA DE HIERRO QUE DA PARA EL SEGUNDO NIVEL, (ESTA PODRIDA)



Foto 5: REFORZAR BARANDA CON TUBOS DE HIERRO Y SOLDAR LA PARTE QUE HACE FALTA EN EL LADO DERECHO DEL SEGUNDO NIVEL, FRENTE AL SALÓN DE TERCERO B Y C.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE DOS PUERTAS DE SANITARIOS, DE MADERA POR METAL EN EL SEGUNDO PISO, FRENTE A PRIMERO B.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Martina Hernández*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO  
TELESECUNDARIA  
SAN JUANEROS

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN  
TELESECUNDARIA  
DIRECCIÓN  
SAN JUANEROS  
SAN SACATEPEQUEZ



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-  
Versió

Ministerio de Educación  
GUATEMALA


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3A, MZ. A LOTE 11 EL EDEN, CIUDAD QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	23/02024




**Foto 7: PORTON PRINCIPAL, REPARAR UNA HOJA DELPORTON QUE ESTA DESPRENDIDO Y PINTURA.**




**Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL PRIMER PISO, FONDO DE LA COCINA.**




**Foto 9: SUSTITUCIÓN DE VENTANA COMPLETA CON MARCO, SALÓN DE DOCENTES A LA PAR DE DIRECCIÓN.**



**Foto 10: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS VARIOS SALONES**



**Foto 11: REPARACIÓN DE COCINA, CAMBIO DE PISO GRANITO POR CERÁMICO, REPELLO EN PAREDES, SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA), COLOCACIÓN DE AZULEJO EN PARED (ESTUFA), REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, REPARACIÓN CIELO FALSO, PINTURA.**



**Foto 12: SUSTITUCIÓN DE PILAS, UNA EN COCINA Y UNA EN PATIO PARA USO DE LOS ALUMNOS.**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Aura Martina Hernández*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

**CONSEJO EDUCATIVO  
TELESECUNDARIA  
SAN JUANEROS**

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**INSTITUCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  
DIRECCION  
SAN JUANEROS  
SAN JUAN SACATEPEQUEZ**



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR  
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3A, MZ. A LOTE 11 EL EDEN, CIUDAD QUETZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	23/02024



Foto 13: MANTENIMIENTO DE 2 BALCONES EN SEGUNDO PISO EN EL GRADO DE SEGUNDO A




Foto 14: MANTENIMIENTO DE BARANDA DEL PATIO NUMERO DOS, QUE DA AL SALÓN DE SEGUNDO B Y C




Foto 15: MANTENIMIENTO DE CINCO BALCONES EN EL PRIMER NIVEL (2 EN PRIMERO C, 2 EN TERCERO A, 1 EN PRIMERO A. (TODOS CON LA MISMA MEDIDA)



Foto 16: MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS DE SANITARIOS DE PRIMER NIVEL, DIRECCIÓN Y SALÓN DE MAESTROS




Foto 17: PINTURA EN PUERTA DE DIRECCIÓN Y SALON DE MAESTROS





Foto 18: REPARACIÓN DE MARCO DE PUERTA DE TERCERO C Y PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Aura Martina Hernández*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-  
Versió

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3A, MZ. A LOTE 11 EL EDEN, CIUDAD QUETZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	23/02024




Foto 19: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERA Y TOMACORRIENTE EN EL SALÓN DE SEGUNDO A




Foto 20: REPARACIÓN DE TIMBRE




Foto 21: REPARACIÓN DE CAJA DE FLIPONES




Foto 22: REPARACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE



Foto 23: Repello en una pared completa de la dirección




Foto 24: repello en dos paredes en salón de maestros primer piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Cara Martina Hernández*  
Firma y sello del Presidente de OPE



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

