

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA REHILETE, PRADOS Y CONDADO DE SAN JUAN, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0036-45	FECHA:	18/04/2024



Foto 1: Frente y entrada del INEB Telesecundaria Prados y Condado de San Juan




Foto 2: Área de la cancha y patio del establecimiento que necesita reparación con torta de concreto.



Foto 3: Área de la cancha y patio del establecimiento que necesita reparación con torta de concreto.



Foto 4: Área de la cancha y patio del establecimiento que necesita reparación con torta de concreto.








Foto 5: Área de la cancha y patio del establecimiento que necesita reparación con torta de concreto.



Foto 6: Área de la cancha y patio del establecimiento que necesita reparación con torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--