

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 88, COLONIA LA ECONÓMICA, CARRETERA CIUDAD QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0040-45	FECHA:	17/04/2024




Foto 1: Frente y entrada del Centro Educativo



Foto 2: Frente del Centro Educativo Identificado.



Foto 3: Demolición de gradas por mal diseño.



Foto 4: Construcción de gradas hacia cocina, nivel 3.





Foto 5: Remozamiento de cocina Fase I



Foto 6: Remozamiento de cocina, Fase I - Estructura de Techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 88, COLONIA LA ECONÓMICA, CARRETERA CIUDAD QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0040-45	FECHA:	17/04/2024



Foto 7: Bodega, ubicada en nivel 2



Foto 8: Instalación de Puerta 1.20 m de ancho x 2.70m de altura.



Foto 9: Se realizara re Instalaciones de Ventiladores.



Foto 10: Se colocará un nuevo flip-on y todos los cables para uso de cuatro aulas en el primer nivel.



Foto 11: Instalación de nuevas plafoneras, tomacorrientes, interruptores, re instalación de ventiladores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---