

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CIUDAD GÓTICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA I LOTES DEL 7 AL 15 COLONIA CIUDAD GÓTICA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0048-42	FECHA:	7/03/2024



Foto7: sustitución de cableado electrico en dirección, salón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.



Foto 8: Sustitución de tomacorrientes e interruptores en salones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en dirección.




Foto 9: Seguimiento del cambio de cableado del establecimiento.



Foto 10: Reparación y mantenimiento de tuberías y cables expuestos del salón 5 y 6.



Foto 11: Remozamiento de cuneta para agua pluvial con instalación de rejilla de metal.



Foto 12: Continuidad de mantenimiento de cuneta de concreto con rejilla de metal para agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CIUDAD GÓTICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA I LOTES DEL 7 AL 15 COLONIA CIUDAD GÓTICA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0048-42	FECHA:	18/04/2024



Foto1: Frente y entrada de la EODP ANEXA A EORM CIUDAD GÓTICA



Foto 2: Reparación de paredes completando el muro que hace falta para así evitar accidentes con los estudiantes.



Foto 3: Se necesita realizar un polleton para la realización de la alimentación escolar ya que solamente contruyeron el cajon para cocina pero no hay enseres para la realización de los mismos.



Foto 4: Reparación de paredes, instalación de costaneras ya que se encuentra en mal estado los paraleles que contiene y se pone en riesgo la integridad de los alumnos por lo consiguiente creemos necesario remozar el aula y bodega a la vez para que los alumnos y los insumos de arañidad estén resguardados en un lugar seguro.



Foto 5: Instalación y mantenimiento de canal para bajada de agua pluvial aluzink ya que en epoca de invierno se inundan los salones 4,5 y 6.



Foto 6: continuidad de la instalación y mantenimiento de canal para bajada de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CIUDAD GÓTICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA I LOTES DEL 7 AL 15 COLONIA CIUDAD GÓTICA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0048-42	FECHA:	18/04/2024



Foto 13: Continuidad de cuneta concreto con rejilla de metal para agua pluvial



Foto 14: reparación y mantenimiento de cuneta de concreto con rejilla de metal para agua pluvial 77 metros.



Foto 15: el clima (luvia) ha afectado los salones de clase y perjudica la educación de los alumnos porque cuando llueve se inunda las clases de quinto y preparatoria por eso es necesario realizar cunetas con rejillas formales para el agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público