

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Moxta Luis Adolfo Juárez Toledo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Las Trojes, aldea Cruz Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-1760-41	FECHA:	03 de Junio 2024



Foto 1: Continuidad de circulación de cerco perimetral con malla



Foto 2: Instalación de ventanas



Foto 3: Instalación de balcones



Foto 4: Reparación de puertas




Foto 5: Sustitución de portón de metal



Foto 6: Continuidad de pared de block en entrada principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEO



Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta Luis Adolfo Juárez Toledo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Las Trojes, aldea Cruz Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1760-41	FECHA:	03 de junio 2024



Foto 7: Tallado de muro perimetral, entrada principal



Foto 8: Tallado de paredes internas de salón




Foto 9: Estado actual del salón que se tallará paredes




Foto 10: Instalación de tinacos adicionales, para avastecer a ambas jornadas



Foto 11: Estado actual de pared, frente a mingitorios en donde los niños tiene visibilidad hacia los baños.




Foto 12: Estado actual de techo de escenario, en donde existen goteras y poca visibilidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la COPB



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**








SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta Luis Adolfo Juárez Toledo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Las Trojes, aldea Cruz Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1760-41	FECHA:	03 de junio 2024



Foto 13: Sustitución de lámina galvanizada en escenario por lamina troquelada calibre 26



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Caserío Las Trojes
--	--