

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA SAN JERÓNIMO, ALDEA MONTÚFAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JERÓNIMO CHUAXÁN, ALDEA MONTÚFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1766-43	FECHA:	04 DE JUNIO DE 2024.



Foto1: Frente y entrada de la Escuela San Jerónimo, Aldea Montúfar



Foto 2: Derivado a la filtración de agua en las paredes, es necesario el remozamiento en la parte de atrás de dos aulas con el material impermeabilizante de buena calidad color gris.



Foto 3: Consecuencia de las lluvias y por ello es que los salones se encuentran en mal estado.



Foto 4: Espacio que se tiene contemplado la construcción de un pollon y mesa distribución de alimentos a los estudiantes.



Foto 5: La estufa rural es muy pequeña y se encuentra en mal estado. Lo cual nos vemos en la necesidad de tener unos mas grande.



Foto 6: Condiciones del espacio donde se elaboran los alimentos de cada uno de los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Besaída solís

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

