



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PAJQUES ALDEA LOMA ALTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1768-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/08/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura de techo, incluye lijado y pintura mas instalación de lámina troquelada nueva.




Foto 2: Suministro e instalación de lámina troquelada en salón de clases.



Foto 3: Suministro e instalación de piso de granito en salones de clases.



Foto 4: Colocación de piso de granito en salón de clases.




Foto 5: Levantado de muro en cocina + aplicación de repello + aplicación de pintura + suministro e instalación de techo.



Foto 6: Fabricación de estufa artesana con block y ladrillo.

Irma Coniel Subaido
Firma y sello del Presidente de la OPF



Cesar Rodolfo Luona López
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PAJOQUES ALDEA LOMA ALTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1768-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/08/2024




Foto 7: Suministro e instalación de estructura metálica para soporte de techo + Lámina troquelada + instalación de azulejo en muro.




Foto 8: Vista general en ampliación de cocina.



Foto 9: Fabricación Estufa tipo pollo y mesa de trabajo con top de azulejo.




Foto 10: Suministro e instalación de Lámina troquelada en corredor y gradas hacia cocina.



Foto 11: Fotografía en establecimiento.




Foto 12: Fotografía en establecimiento con OPF, Director y Catedráticos.

Erma Canal Subv
Firma y sello del Presidente de la OPF



Cesar Romón Lucas López
1724 Arquitecto
060600000 6346
Firma y Sello del Ejecutor de Campo del Programa