

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOS ROBLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LOS ROBLES, ALDEA LO DE MEJÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1786-43	FECHA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto N 1: Las láminas de 6 salones de clase se encuentran en mal estado.



Foto N 2: La estructura metálica de los salones de clase y corredores necesitan mantenimiento para evitar su destrucción.



Foto N 3: Área de corredor izquierdo de los salones de clase, su estructura necesita mantenimiento.



Foto N 4: Área de corredor derecho de los salones de clase.





Foto N 5: Salones del lado izquierdo, segundo, cuarto y sexto grado.



Foto N 6: Área de sanitarios, necesita cambio de láminas y mantenimiento a su estructura de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

